



“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК

**ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР
ХУДАЛДАН БОРЛУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН
ФОТО ЗУРАГ, МЭДЭЭЛЭЛ**

2021 ОН

Худалдан борлуулах хөрөнгийн мэдээлэл



ERDENES TAVANTOLGOI

Дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулах хөрөнгийн мэдээлэл								
№	Улсын дугаар	Марк	Модел	Хөрөнгийн нэр	Үйлдвэрлэсэн он	Монголд импортлогдсон огноо	Дуудлага худалдааны анхны үнэ	Дэнчин
1	3633УНЦ	Hyundai	Mighty	Автомашин	2001	2010.07.03	500,000.00	50,000.00
2	5273УНЗ	Mitsubishi	Fuso	Автомашин	1998	2010.11.02	700,000.00	70,000.00
3	2964УНО	ПАЗ	32053	Автобус	2010	2010.12.26	380,000.00	38,000.00
4	8391УНП	УАЗ	220692	Фургон 32-206	2012	2012.10.20	85,000.00	8,500.00
5	9820УНЧ	Ssangyong	Istana	Микробус	2002	2012.08.01	120,000.00	12,000.00
6	7555УНЭ	Toyota	Land cruiser 70	Автомашин	2011	2011.12.08	144,500.00	14,450.00
7	3720УНЗ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	24,750,000.00	2,475,000.00
8	8133УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	24,750,000.00	2,475,000.00
9	9327УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	24,750,000.00	2,475,000.00
10	9382УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	24,750,000.00	2,475,000.00
11	8023УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	24,750,000.00	2,475,000.00
12	9307УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	24,750,000.00	2,475,000.00
13	8163УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	24,750,000.00	2,475,000.00
14	8043УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	16,500,000.00	1,650,000.00
15	9142УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	16,500,000.00	1,650,000.00
16	8113УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	16,500,000.00	1,650,000.00
17	5502УНЛ	Toyota	Verossa-808	Автомашин	2002	2010.09.30	1,500,000.00	150,000.00
18	1279УНУ	Hyundai	Sonata-7	Автомашин	2011	2011.10.26	2,000,000.00	200,000.00
19	5501УНЛ	Toyota	Land cruiser 80	Автомашин	1995	2010.06.25	3,000,000.00	300,000.00
20		УАЗ	Фургон	Фургон	2007		2,000,000.00	200,000.00

1. Hyundai Mighty 36-33УНЦ



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 500,000₮
- Дэнчин: 50,000₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2001
- Импортлогдсон огноо: 2010/07/03
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 3200
- Гүйлт: 121,238 км
- Үүссэн гэмтэл:

Хөдөлгүүр

- Урт хугацааны ашиглалтын явцад хөдөлгүүрийн цилиндрин вакум алдагдсанаас хөдөлгүүрийн үндсэн хүчин чадлыг 50% бууруулсан,
- Цилиндр, поршин түүний бүс нь шаталтын ажиллагааны явцад үүсэх исэлдэлт, ажлын гадаргуугаас үрэлтээр хуулагдаж ховхорсон механикийн үртэс, тоос, шороо нэвтрэн орсон ба хөдөлгүүрийн хүч буурч, шатах тослох материалын зарцуулалт ихэссэн,

Кузов, кабин

- L, R талын 2 хажуугийн хаалга, под карлон урагдаж, түгжээ, хаалганы нугас, хаалга гажсан,
- 2 хажуугийн хаалганы хавтас, хаалганы бариул, ручка, шил өргөгч ажиллагаагүй,
- Жолооны механизмын хүрдний гэр урагдаж, хагарсан,
- Жолоочийн, зорчигчийн суудал элэгдэж цоорч, урагдсан,

Явах эд анги

- Явах эд ангийн резинэн эд ангиуд элэгдэж муудсан,
- Амортизаторууд тос хаяж ажиллагаагүй болсон,
- бш дугуй элэгдэж, язралт үүссэн,
- Хойд тэнхлэгийн нум хугарсан,

Цахилгаан

- Цахилгааны цээж утас масстай (цахилгаан систем тогтмол гэмтэл үүсдэг),
- Түлш түгээх тоолуур сэргээн засварлагдах боломжгүй гэмтэл үүссэн,

Бусад

- Түлшний ёмкост урт хугацааны ашиглалтын явцаас хамааран маролын элэгдэлд орсон, зэврэлт их үүссэний улмаас нимгэрч цоорох, битүүмжлэл алдагдах эрсдэл үүссэн.

2. Mitsubishi FUSO, 52-73 УН3



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 700,000₮
- Дэнчин: 70,000₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 1998
- Импортлогдсон огноо: 2010/11/02
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 8200
- Гүйлт: 376,143 км
- Үүссэн гэмтэл:

Хөдөлгүүр

- Хөдөлгүүр муудсан асалт удааширч утаа их хаядаг болсон, тосны зарцуулалт ихэссэн. /хөдөлгүүр болон аппаратурт их засвар хийх шаардлагатай,
- Хөргөлтийн шингэний радиатор болон батруба цоорч муудсан,

Явах эд анги

- Тормозны хийн системийн ажиллагаа муудаж тунадас их хэмжээгээр ялгаруулж тогтмол бөглөрдөг. /хийн компрессор болон тундас шүүгч, будаан шүүр, урд болон хойд барабан, наклад, тэлэгч зэрэг эд ангиудыг шинээр солих шаардлагатай хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагааг хангахуйц бус/,
- Урд тэнхлэгийн босоо пальц втулка хөдөлгөөн орж холхио үүссэн,
- Урд болон хойд ступец болон шарик цоохортож холихоо орсон,
- Гидрийн насос болон рулийн аппарат ажиллагаагүй болсон,
- Рулийн тяга шарнерууд хөдөлгөөн орсон,

Кузов

- Кабин өргөгч болон лап резин муудаж кузов суулт их өгч гажаа үүссэн,
- Урд болон хойд нум, стермень хугарсан,
- Тэвш зэвэрч муудан байнга цөмөрч сэргээн засварлах боломжгүй болсон,
- Цахилгааны цээж утас шинээр солих шаардлагатай, цахилгааны масс тогтмол үүсдэг.

3. Паз автобус 29-64УНО



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 380,000₮
- Дэнчин: 38,000₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2010
- Импортлогдсон огноо: 2010/12/26
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 4700
- Гүйлт: 303,622 км
- Үүссэн гэмтэл:

Хөдөлгүүр

- Хөдөлгүүрийн их биений боолт хугарч тахир голд савалгаа /цохио/ орсон сэргээн засварлах боломжгүй тул шинэ хөдөлгүүр солих шаардлагатай,
- Хөргөлтийн шингэний радиаторын 5-6 ш гуурс алдагдсан халалт ихтэй,

Хүч дамжуулах хэсэг

- Крoпны 2-р араа залгахад хүндрэлтэй шинээр солих шаардлагатай,
- Редуктор суларч дуу орсны улмаас кардан голд савалгаа үүсч боолтнуудыг суллаж тасалдаг болсон,

Явах эд анги

- Хийн тормозны систем доголдолтой болсон. /хийн бимбарам, лугром, накладууд, барабанууд, хийн төв хуваарилагч, хийн компероссар зэргийг солих шаардлагатай/,
- Урд болон хойт нумнууд хугаралт ихтэй мөн уярч суулт өгсөн, стерменүүд уярч сунасан,
- Гидрийн насос болон рулийн аппарат эвдрэлтэй,
- Урд тэнхэлгийн босоо пайльц болон рулийн хөндлөн, дагуу тайгны шарнерууд холихоо орсон,
- Урд болон хойт ступец, шарикнууд элэгдэж цоохортсон,
- бш дугуй муудсан,

Кабин

- Кабин болон хаалганууд гажаа ихтэй тоос шороо их ордог,

Цахилгаан

- Цахилгааны утас гэмтэлтэй.

4. Фургон УАЗ 32-206 83-91УНП



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 85,000₮
- Дэнчин: 8,500₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2012
- Импортлогдсон огноо: 2012/10/20
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 2890
- Гүйлт: 272,223 км
- Үүссэн гэмтэл:

Хөдөлгүүр

- Хөдөлгүүрт их засвар хийх шаардлагатай,
- Статер, жанам, карбарютор солих шаардлагатай,

Хүч дамжуулах хэсэг

- Кроп 1,2-р араа болон хүндрүүлэгч мултардаг болсон. вилк /сэрээ/ гэмтэлтэй болсон,
- Урд болон хойд редукторууд суларч дуу ихтэй болсон,
- Урд болон хойд кардан гол эвдрэлтэй,

Явах эд анги

- Урд болон хойд нум хугарсан,
- Тормозны систем гэмтэлтэй,
- Рулийн аппарат сул явалт ихтэй, тайг болон шарнерууд холихоо орсон,
- Урд тэнхлэгийн боронзон втулка болон шарик холихоо орсон,

Кабин, кузов

- Кабин болон хаалганууд сэв, гажаа ихтэй,
- Рам тасарсан гагнууртай.

5. Микро автобус Истана 98-20УНЧ



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 120,000₮
- Дэнчин: 12,000₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2002
- Импортлогдсон огноо: 2012/08/01
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 2700
- Гүйлт: 224,773 км
- Үүссэн гэмтэл:

Хөдөлгүүр

- Урт хугацааны ашиглалтын явцад хөдөлгүүрийн цилиндрийн вакуум алдагдсанаас хөдөлгүүрийн үндсэн хүчин чадлыг 30% бууруулсан,
- Цилиндр, поршин түүний бүс нь шаталтын ажиллагааны явцад үүсэх исэлдэлт, ажлын гадаргуугаас үрэлтээр хуулагдаж ховхорсон механикийн үртэс, тоос, шороо нэвтрэн орсон ба хөдөлгүүрийн хүч буурч, шатах тослох материалын зарцуулалт ихэссэн,
- Түлшний аппаратур доголтой, дутуу ажиллагаанаас болж асалт удаашрах, түлшний систем доголтой,
- А/С систем ажиллагаагүй системийг цогцоор нь солих шаардлагатай,

Явах эд анги

- Урд дээд болон доод гар солих,
- Таван бул дуугарсан, шинээр солих шаардлагатай,
- Гидрийн насос болон рулийн доод хөндлөн аппарат эвдрэлтэй шинээр солих шаардлагатай,
- Явах эд ангийн втүлкнүүд болон амортизатор солих шаардлагатай,

Кабин

- Хаалганууд гажаа ихтэй тоос шороо их ордог,
- Заалны арын хаалга болон хажуу хаалга солих шаардлагатай.

6. Land 70, 75-55 УНЭ



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 144,500₮
- Дэнчин: 14,450₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2011
- Импортлогдсон огноо: 2011/12/08
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 4200
- Гүйлт: 216,019 км
- Үүссэн гэмтэл:

Хөдөлгүүр

- Урт хугацааны ашиглалтын явцад хөдөлгүүрийн цилиндрийн вакуум алдагдсанаас хөдөлгүүрийн үндсэн хүчин чадлыг 80% бууруулсан,
- Цилиндр, поршин түүний бүс нь шаталтын ажиллагааны явцад үүсэх исэлдэлт, ажлын гадаргуугаас үрэлтээр хуулагдаж ховхорсон механикийн үртэс, тоос, шороо нэвтрэн орсон ба хөдөлгүүрийн хүч буурч, шатах тослох материалын зарцуулалт ихэссэн, сэргээн засварлах боломжгүй гэмтэл үүссэн,

Хурдны хайрцаг

- Араан дамжуулга мултардаг, сэрээний түгжээний пүрш суларсан, түгжээний шарик, харьцаж буй эд ангиудын зай, втулька, арьс элэгдсэн зэрэг сэргээн засварлах боломжгүй гэмтэл үүссэн,

Дифференциал

- Зүрх арааны холхивч цоохортож хөдөлгөөний үед ерөнхий дамжуулга тасралтгүй дуутай, хөдөлгөөний горим өөрчлөгдөхөд хүч дамжуулах ангид цохиотой, хацар, зүрх арааны шүдний зай ихэссэн.,
- Гадна гэр хэсгээр тос гоожилттой, жийрэг хатуурч муудан чанараа алдсан,

Кузов, кабин

- L, R талын 2 хажуугийн хаалга, под карлон урагдаж, түгжээ, хаалганы нугас, хаалга гажсан,
- 2 хажуугийн хаалганы хавтас, хаалганы бариул, ручка, шил өргөгч ажиллагаагүй,
- Жолооны механизмын хурдний гэр урагдаж, хагарсан,
- Жолоочийн, зорчигчийн суудал элэгдэж цоорч, урагдсан, битүүмжлэл алдагдсан, гажаатай,

Явах эд анги

- Урд тэмээн гарны төмөртэй втулька, нумны пальц, втулька элэгдсэн,
- Рулийн амортизатор тос хаясан, шарнерт холхио үүссэнээс жолооны хүрд салгалах гэмтэлтэй,
- Амортизатор тос хаясан, пүрш уяарсан,
- Хойд, урд хэвтээ тэнцүүлэгчийн дэр резень, бос тэнцүүлэгчийн втулька язарч муудсан,
- Хөндлөн татуургын төмөртэй втулька элэгдсэн,
- Урд тэнхлэгийн үзүүрийн, угийн шарик, буузан шарик, эсгийн сальник хортон суусан зэрэг техникийн ашиглалтын явц дахь элэгдэл, гэмтлүүд.

7-16. TAS3600 60 Тонне автосамосвал 10 ширхэг

- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 24,750,000-7ш; 16,500,000-3ш
- Дэнчин: 2,475,000₮; 1,650,000₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2011
- Импортлогдсон огноо: 2011/08/21
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 16100
- Үүссэн гэмтэл:

Хөдөлгүүр хэсэг

- Хөдөлгүүрийн тос их хэмжээний бохирдолтой,
- Хөдөлгүүрт бүрэн ээлж хийх шаардлагатай,
- Жийрэг, сальникууд муудсан, тос хөлөрдөг гоожилттой,
- Түлшний систем их хэмжээний бохирдолтой шланг, трүпүүд язарч цоорсон,
- Стартер, алтернатор байхгүй,
- Хөргөлтийн систем бохирдол ихтэй батурба язарч цоорсон, радиатор, сэнс байхгүй,

Хүч дамжуулах хэсэг

- Хурдны хайрцгийн тос бохирдол ихтэй,
- Редуктор бохирдол ихтэй,
- Кардан голын араа, шүд, чагтан голууд холхио орсон,
- Ферда, ган диск, муфта шарик солих шаардлагатай,

Явах эд анги

- Рулийн аппарат эвдрэлтэй, гидрийн шлангууд язарсан,
- Хийн тормозны шланг язарч цоорсон,
- Бүх пальц, втулкууд элэгдэж муудсан,

Кузов, ажлын хэсэг

- Гидр систем бохирдолтой,
- Гидрийн даралтын шлангууд язарсан,
- Подем хэсэг зэврэлт ихтэй, зарим хэсгээр ханзарсан, арын хаалт байхгүй,

Цахилгаан

- Ажлын гэрлүүд байхгүй, холболтууд гэмтсэн,
- Цахилгааны төв утас гэмтэлтэй.



17. Toyota Verossa-808 55-02 УНЛ (сэлбэг)



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 1,500,000₮
- Дэнчин: 150,000₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2002
- Импортлогдсон огноо: 2010/09/30
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 1980
- Үүссэн гэмтэл:

Хөдөлгүүр

- Урт хугацааны ашиглалтын явцад хөдөлгүүрийн цилиндрийн вакуум алдагдсанаас хөдөлгүүрийн үндсэн хүчин чадлыг 30% бууруулсан,
- Цилиндр, поршин түүний бүс нь шаталтын ажиллагааны явцад үүсэх исэлдэлт, ажлын гадаргуугаас үрэлтээр хуулагдаж ховхорсон механикийн үртэс, тоос, шороо нэвтрэн орсон ба хөдөлгүүрийн хүч буурч, шатах тослох материалын зарцуулалт ихэссэн,

Кузов, кабин

- Кабины хөргөлтийн эйр кондишн системийн вакуум алдагдсан,
- Кабины битүүмжлэл алдагдсан, тоос шороо их ордог,

Явах эд анги

- Амортизатор тос хаясан, пүрш уяарсан, цохио үүссэн, ажиллагаа хэвийн бус,
- Хойд, урд хэвтээ тэнцүүлэгчийн дэр резин, босоо тэнцүүлэгчийн втулка язарч муудсан,
- Өндгөн тулгуур хөдөлгөөн орсон, элэгдсэн,
- Цапфа, хойд гарны втулька элэгдэж муудсан,
- Хойд редуктор дуу орсон,

Хурдны хайрцаг

- Араан дамжуулгад залгахад дуу чимээ ихтэй, синхронизаторын шар арааны конусан гадаргуу, түгжээний пүрш, товгор гадаргуу элэгдсэн,
- Хурдны хайрцагны хажуу талаар тос гоожилт ихтэй, араа залгагч гол, хажуугийн тагны втулька, жийрэг хатуурч чанараа алдсан,

18. Sonata YF, 12-79УНУ (сэлбэг)



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 2,000,000₮
- Дэнчин: 200,000₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2011
- Импортлогдсон огноо: 2011/10/26
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 2000
- Үүссэн гэмтэл:

Хөдөлгүүр

- Урт хугацааны ашиглалтын явцад хөдөлгүүрийн цилиндрийн вакуум алдагдсанаас хөдөлгүүрийн үндсэн хүчин чадлыг 30% бууруулсан,
- Цилиндр, поршин түүний бүс нь шаталтын ажиллагааны явцад үүсэх исэлдэлт, ажлын гадаргуугаас үрэлтээр хуулагдаж ховхорсон механикийн үртэс, тоос, шороо нэвтрэн орсон ба хөдөлгүүрийн хүч буурч, шатах тослох материалын зарцуулалт ихэссэн,
- Түлшний системийн тоосруулагч /форсунк/ ажиллагаа доголдсоны улмаас бензин зарцуулалт ихэссэн,
- Хөдөлгүүрийн очлуур зүү бохирдож муудсан,

Кузов, кабин

- Зам тээврийн осолд орж урд хэсэг кузов засварт орсон,
- Жолооны механизмын хүрдний аюулгүйн дэр задарсан,
- Кабины хөргөлтийн эйр кондишн системийн вакуум алдагдсан,

Явах эд анги

- Амортизатор тос хаясан, пүрш уяарсан, цохио үүссэн, ажиллагаа хэвийн бус,
- Хойд, урд хэвтээ тэнцүүлэгчийн дэр резин, босоо тэнцүүлэгчийн втулка язарч муудсан,
- Өндгөн тулгуур хөдөлгөөн орсон, элэгдсэн,
- Цапфа, хойд гарны втулька элэгдэж муудсан,

Хурдны хайрцаг

- Хурдны хайрцагны хажуу талаар тос гоожилт ихтэй, араа залгагч гол, хажуугийн тагны втулька, жийрэг хатуурч чанараа алдсан,

Дифференциал

- Гадна гэр хэсгээр тос гоожилттой, жийрэг хатуурч муудан чанараа алдсан.

19. Toyota Land 80 55-01 УНЛ (сэлбэг)



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 3,000,000₮
- Дэнчин: 300,000₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 1995
- Импортлогдсон огноо: 2010/06/25
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 4164



20. УАЗ Фургон (сэлбэг)



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 2,000,000₮
- Дэнчин: 200,000₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2007
- Импортлогдсон огноо: 2010/07/03
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 3200
- Гүйлт: 121,238 км

